

## Bestandsaufnahme Sprünge Einemhofer Reitverein:



Sprunglinie Westergellersen/Vierhöfen ( Name?)

3 Sprünge in der Linie

Ein Sprung muss komplett erneuert werden. Hierfür haben wir auch einen Baumstamm in der Nähe erortert, der beim Staatsforst angefragt werden muss, ob wir diesen nutzen können. Standort kann per Whats App übermittelt werden





Bild des Baumes:



Sprung 2 intakt in der Reihe

Sprung 3 siehe Bild: Kleine Ausbesserungen, neue Verlaschung





Sprunglinie Blaubeerkreuz: Ein einzelner Sprung und 3 Sprünge hintereinander:

Einzelner Sprung ohne Beanstandung

1. 1. und 2 Sprung: Ausbesserungen in der Befestigung – siehe nächsten Bilder:
2. Der obere Baumstamm der beiden Sprünge muss erneuert werden. Baum zur Nutzung in unmittelbarer Sichtweite nicht. Allerdings haben wir ausreichend Baumaterial erodiert „Hohe Linde“, welches wir auch so nutzen dürfen. Ferner ist auch die Frage ob auch Material überbleibt von dem Baum aus dem Staatsforst











### Sprunglinie Hohe Linde ( 4 Sprünge in Folge)

1. Sprung muss komplett erneuert werden. Baumaterial neben der Strecke ausreichend vorhanden, welches auch laut Siegfried Böttcher genutzt werden kann



2. Sprung 2 muss geschlossen werden mit einem neuen Baumstamm.









3. Muss der obere Baumstamm ebenfalls erneuert werden



## Streckenposten 433

Müssen die Baumstämme bearbeitet werden, dass diese Breiter gesprungen werden können. Ferner muss die Befestigung erneuert werden.

